

Screw Cover Junction Boxes - Gauge Chart

Gauge	Height	Width	Depth																
			4	6	8	10	12	14	16										
Code 16 Gauge	6	6																	
	8	6																	
	12	6																	
	8	8																	
	10	8																	
	12	8																	
	9	9																	
	12	9																	
	10	10																	
	12	10																	
	15	10																	
	18	10																	
	12	12																	
	15	12																	
	18	12																	
	24	12																	
	15	15																	
	18	15																	
24	15																		
18	18																		
Code 14 Gauge	30	12																	
	36	12																	
	30	15																	
	36	15																	
	21	18																	
	24	18																	
	30	18																	
	36	18																	
	40	18																	
	24	24																	
	30	24																	
	36	24																	
	40	24																	
	30	30																	
	Gauge	Height	Width	Depth															
4				6	8	10	12	14	16										
Code 12 Gauge	44	24																	
	48	24																	
	36	30																	
	42	30																	
	48	30																	
	36	36																	
Code 10 Gauge	54	30																	
	60	30																	
	66	30																	
	72	30																	
	60	36																	
	66	36																	
	72	36																	
	84	36																	
	42	42																	
	48	42																	
	54	42																	
	60	42																	
	66	42																	
	72	42																	
	84	42																	
	90	42																	
	96	42																	
	48	48																	
54	48																		
60	48																		
66	48																		
72	48																		
84	48																		
96	48																		
60	60																		
72	60																		
84	60																		
96	60																		